

Änderungen im Update cadvilla 5.0.0.2 auf cadvilla 5.2.0.1

- NEU: Short Keys für Eingabevarianten (Short Key ist der Buchstabe in den Klammern)
 - Wände verlängern <v>
 - Trimmen
 - Kopieren mit Referenzpunkt <c>
 - Verschieben mit Referenzpunkt <r>
 - Messen <d>
 - Parallele Hilfslinie mit Abstand <p>
- NEU: Datei öffnen/speichern Dialoge erweitert. Anzeige von Dateigröße und Änderungsdatum hinzugefügt
- NEU: Im Diagnosedialog können nun Wände, die ineinander oder direkt aneinander liegen, selektiert werden (Hilfe -> Supportdialog anzeigen -> Testseite).
- NEU: Im Diagnosedialog können horizontal bzw. vertikal abweichende Wände mit einstellbarer Abweichung selektiert und auch ausgerichtet werden (Hilfe -> Supportdialog anzeigen -> Testseite).
- NEU: Wenn Räume bereits einer Wohnung zugeordnet sind, wird bei einer zusätzlichen Zuweisung jetzt darauf aufmerksam gemacht.
- NEU: Numerisches Nachbearbeiten von Polygonen.
- NEU: Dachflächen können auch verschmolzen werden, wenn sie in verschiedenen Folien liegen.
- NEU: Autotext jetzt auch einzeln für Ort und Postleitzahl wählbar.

Folgende Mängel wurden behoben:

- Unter- und Überzüge bildeten nach Laden des Projektes u.U. einen Raum.
- Bei Abzugskörpern wurden u.U. die zu berücksichtigenden Elemente falsch gewählt.
- Sparren wurden trotz anderslautender Einstellung im Dialog Dachkonstruktion/Holzkonstruktion immer erzeugt.
- Hilfslinien ließen sich nicht vollständig markieren und wurden beim Löschen in der Ansicht nicht richtig entfernt.
- Das Verschieben eines Schornsteins in eine andere Folie bzw. in ein anderes Geschoss passt den Schornstein in der Höhe korrekt an.
- Das Verschieben eines Daches in eine andere Folie verschiebt auch die dazugehörige Holzkonstruktion bzw. Gauben.
- Gaubenwände werden nach Einstellung im Eigenschaften-Dialog korrekt erzeugt/nicht erzeugt.
- Der Gesimskasten Typ3 erzeugt keine "fliegenden" Flächen mehr oberhalb des Daches.
- Die Gesimskästen Typ 1 und Typ 3 werden korrekt geschlossen.
- Die Holzkonstruktion wird nun korrekt über die Schaltfläche "Holzkonstruktion an/aus" sicht- bzw. unsichtbar geschaltet.
- Eine "Polygonale Dachöffnung" wird nun auch bei Nutzung der Schaltfläche "Eingabe beenden <Enter>" im Kontextmenü erzeugt.
- Wenn Räume mehreren Wohnungen zugeordnet waren, funktionierte die Ausgabe der Wohnfläche nicht mehr.
- Dialog 2D Fülleigenschaften Checkboxen 'Seitenverhältnis beibehalten' (Textur/2D Muster) ohne Funktion.
- Die Funktion "Dacheindeckung an/aus" blendet nun auch die Dachflächen von Gauben korrekt aus.
- Fehlerhafte Position bei Winkelbemaßung im Schnitt.
- Beim Autotext Postleitzahl und Ort fehlte die Postleitzahl.