

-----  
Update von cadvilla Version 6.x.x.x auf Version 6.1.0.0  
-----

- Korrektur: Wenn Elemente mit einer Kettenbemaßung verknüpft waren, wurde die Bemaßung unter Umständen falsch unterteilt.
- Korrektur: Beim Verschneiden von Decken wurden die Wände neu gebaut, aber nicht gegen die Dächer verschnitten.
- Korrektur: Beim Verschneiden von Dächern, insbesondere mit anderen Elementen wurden teilweise Wände nicht immer korrekt verschnitten.
- Korrektur: allgemeine Verbesserung beim Verschneiden von Wänden unter Dächern und Gauben
- Korrektur: Fußboden schaute unter Umständen teilweise aus dem Dach heraus.
- Korrektur: Verschmolzene Dächer verloren ihre individuellen Einstellungen, wenn die Verschmelzung gelöst wurde.
- Korrektur: Bei illegalen Zeichen im Pfadnamen, gibt es eine Hinweis-Meldung (anstelle einer internen Exception)
- Korrektur: Ausgabetemplates Flächenberechnung: Bei der Übergabe von Daten zum Ausdruck konnten falsche Einheiten-Kennzeichnungen übertragen werden.
- Korrektur: ungewollte Skalierung von maßstabsgerechten Texten beim Drucken
- Korrektur: Gaubenwände konnten nicht erzeugt werden, da keine Wand- und Layout-Eigenschaften vorhanden waren.
- Korrektur: Automatische Mehrfachbemaßung, Maßkette teilte sich manchmal falsch auf, z.B. bei enthaltenen Fenstern.
- Korrektur: Planzusammenstellung. Bemaßungstexte waren gelegentlich nicht korrekt, wenn die Ansicht aus einer Schnittansicht erstellt wurde.
- Korrektur: (32 Bit) Bei Einsetzen eines Fensters oder einer Fensterkonstruktion kam es zu einer Fehlermeldung wenn eine 3D Ansicht offen ist oder war.
- Korrektur: (64 Bit) Bei mehreren, gleichzeitig geöffneten 3D Ansichten wurde bei ein oder mehreren Ansichten die Darstellung beeinträchtigt.
- Korrektur: (64 Bit) cadvilla war in einigen Fällen in einer Endlosschleife, wenn man ein mit einer automatischen Bemaßung verbundenes Fenster bearbeiten wollte.
  
- Geändert: Bereich Solar-Panale - Bei der Umschaltung der Sichtbarkeiten wird auch das BaseSolarPanel berücksichtigt.
- Geändert: Bereich Dach - Beim Umschaltung der Sichtbarkeiten über die Buttons in der Titelzeile werden auch Dachrinnen und die Dachauskleidung berücksichtigt.
- Geändert: Bereich Listen - Die Liste der Objekte in der Projektstruktur der Projektdiagnose ist alphabetisch sortiert.
  
- Neu: Glasinnentüren im Verzeichnis AEC\Doors\ ergänzt
- Neu: einige Garagentore im Verzeichnis AEC\Doors\ ergänzt