
Update von cadvilla Version 7.x.x.x auf Version 7.0.0.8

- Korrektur: verschmolzene Dächer hatten teilweise Hölzer, die nicht mehr zum Dach gehörten.
- Korrektur: Nach dem Herauszoomen wurden nur noch Teilbereiche von Hilfslinien selektiert, beim Löschen wurde optisch nur der selektierte Bereich gelöscht.
- Korrektur: Beim Transfer in ein neues Geschoss wurden auch die Texte von ausgeschlossenen Elementen mit transferiert.
- Korrektur: Beim Verschieben einer manuellen Decke, waren teilweise die Texturkoordinaten falsch.
- Korrektur: DXF-Import: Es gab riesige Bemaßungstexte
- Geändert: Bei Bemaßungen funktioniert es nun, Texteigenschaften als Standard zu speichern. Bemaßungen mit Linien, Höhenbemaßungen und Winkelbemaßungen haben eigene Texteigenschaften.
- Korrektur: Bei Höhen- und Winkelbemaßungen wurde die Texteigenschaften nicht geändert, wenn man diese im Eigenschaftendialog der Bemaßung geändert hat.
- Korrektur: Stützen haben sich nach Öffnen und Bestätigen des Dialogs verschoben.
- Korrektur: Höhenpunkttexte reagieren nicht oder falsch bei "Eigenschaften übertragen".
- Korrektur: Manche Fenster aus Katalog hatten keine Fensterbänke.
- Korrektur: Wenn Objekte aus View-spezifischen Ansichten in normale Ansichten verschoben wurden, gab es Probleme.
- Geändert: View-spezifische Objekte können nicht mehr in andere Folien verschoben werden.

- Korrektur: wenn Eigenschaften übertragen werden sollten, das Objekt aber keine übertragbaren Eigenschaften enthielt, kam es intern zu einer Fehlermeldung.
- Korrektur: Wurden Ansichten in Kategorien eingeordnet, kam es vor, dass beim Laden alle Ansichten weg waren.
- Korrektur: Hölzer, die in einem Dach kopiert und eingefügt wurden, werden in der Holzliste korrekt aufgeführt.
- Korrektur: Beim Speichern von Bildern wird der korrekte Pfad zum Bild-Verzeichnis benutzt, sofern kein eigener Pfad gespeichert wurde. Vor dem Speichern eines Bildes wird die Schreibberechtigung überprüft.
- Korrektur: Wohnungen wurden als Ziel für das Verschieben von Objekten in andere Folien angezeigt.
- Korrektur: Mehrere Gebäude mit Wohnungen innerhalb eines Projekts konnten in Sonderfällen einen Ausnahmefehler hervorrufen.
- Korrektur: Bei der Ausgabe von Boden- bzw. Wand- und Deckenflächen konnte es zu einem Abbruch der Ausgabe kommen, wenn eine Wand oder ein Wandsegment eine Länge von 0,00 m hatte.