
Update von cadvilla Version 12.0.4.x auf Version 12.0.7.0

- Geändert: Wenn der Zielpfad schreibgeschützt ist, wird beim Starten des Speichern-Dialogs automatisch das Benutzerverzeichnis ausgewählt
- Fix: Die letzte Unterfolie der Umgebungsfolie konnte nicht gelöscht werden.
- Fix: Konstruktionshilfe bei numerischer Wandeingabe funktionierten nicht.
- Fix: Konstruktionshilfe für 'Punkt in Abstand' und 'Lotrecht' funktionierten nicht richtig.
- Fix: Materialien für Erdreich und Deckschicht waren im Grundstücksdialog vertauscht.
- Fix: Das Cursoring beim Platzieren von Aufdach-Solaranlagen funktionierte nicht immer richtig.
- Geändert: Genauigkeit der Höhe über NN war in Dialogen auf 1 Meter begrenzt.
- Neu: Einfach aufgeständerte Flachdachsolaranlagenlayout komplett überarbeitet. Modulgröße und Neigung lassen sich jetzt manuell ändern.
- Fix: Als Standard gespeicherte Schichtaufbauten wurden falsch geladen.
- Geändert : Im Startassistent war 1:1 als manueller Maßstab vorgeschlagen, ist jetzt wieder 1:50.
- Fix: Die angezeigte Fläche im Dialog für 2D-Grafikelemente war maximal 1024 m² groß
- Geändert: Bodenplatten, Fundamente und Streifenfundamente werden in 2D unterhalb von Wänden gezeichnet
- einige weitere Kleinigkeiten